ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОТЛОВ FR 10-5; -6; -8; -10; -12; 15







Назначение штуцеров, патрубков и люков

поз.1 - отверстие под горелки
поз.2 - вход воды
поз.3 - выход воды
поз. 4 - выход дымовых газов
поз.5 - лючок для удаления продуктов чистки
поз.6 - люк для осмотра поверхностей нагрева
поз.7 - люк-лаз
поз.8 - замер температуры и химсостава дымовых газов
поз.9 - гляделка
поз.10 - подвод воздуха в гляделку
поз.11 - взрывной люк
поз. 12 - обогрев донной части
поз.13 - дренаж



FR-10