



Назначение штуцеров, патрубков и люков

- поз.1 - отверстие под горелки
- поз.2 - вход воды
- поз.3 - выход воды
- поз.4 - выход дымовых газов
- поз.5 - лючок для удаления продуктов чистки
- поз.6 - люк для осмотра поверхностей нагрева
- поз.7 - люк-лаз
- поз.8 - замер температуры и химсостава дымовых газов
- поз.9 - гляделка
- поз.10 - подвод воздуха в гляделку
- поз.11 - взрывной люк
- поз.12 - обогрев донной части
- поз.13 - дренаж

